

Рис. 8/5  
3 AC 400 V, 460 V, 575 V, 690 V и 830 V, 900 A ... 1200 A





Рис. 8/6

1) Следует обеспечить минимальное пространство для циркуляции воздуха, для подвода достаточного количества воздуха

